



Grupp 00	Nummer 38-92	Ers meddel
	Datum 1993-03-25	

Betr: bultförband i främre fäste för luftfjädring

Vi har fått kännedom om bultförband som lossat med slitage på bult, bussning och slitplåtar som följd.

Som servicelösning kan slitplåtar bytas ut mot slitplåt samt lös inre ring enligt nedan.

