



Grupp 00	Nummer 50-99	
	Datum 1999-04-21	Ers. med.

Kontroll bromsbelägg skivbroms

I BPWs serviceinstruktioner för skivbromsade axlar framgår att bromsklossstjockleken skall kontrolleras var 6:e månad alt 7.500 mil. Med anledning av, att det speciellt på bladfjädrade vagnar utan täckplåt har visat sig, att förslitningen av de inre bromsklossarna på grund av smuts sker snabbare än på de yttre, rekommenderar vi, att Ni med tätare intervall kontrollerar beläggstjockleken på bromsklossarna. Även luftfjädrade vagnar, som går i speciellt smutsiga vägförhållanden, bör kontrolleras oftare.

För att förhindra följdskador på både skivor och bromsok, vilket kan ske när klossarna slits ut helt, rekommenderar vi att klossarna byts när tjockleken understiger 5 mm.

