



Grupp 04	Nummer 07-03	
	Datum 2003-04-07	Ers.med.

Vändskivor – slitagegräns för glidyta (mot glidplåt)

- Gjuten skiva: Slitagegränsen har uppnåtts när någon del av smörjspåret försvunnit. Då skall skivan bytas. Dock får de yttersta 50 mm i ytterkanterna över stödbockarna slitas till min. 8 mm. Se bild 1.
- Gjuten skiva med plastbelag: Slitagegränsen har uppnåtts när belaget är så slitet att skruvskallarna på de skruvar som håller fast belaget berörs av glidplåten. Då ska belagen bytas. Se bild 2 och 3.
- Plåtskiva: Slitagegränsen har uppnåtts när materialtjockleken (ursprungligen 8 mm) understiger 4 mm. Då skall skivan bytas. Dock får de yttersta 50 mm i ytterkanterna över stödbockarna slitas till min. 2 mm. Se bild 4.

