



Grupp 00	Nummer 70-05	
	Datum 2005-08-11	Ers.med.

Fixerplatta nr 03.001.14.91.0

Ovanpå BPW-axlar (som är avsedda för luftfjädring) finns svetsad en **ram nr 03.295.46.20.0** vid fjäderinfästningarna. (Bild 1)

Denna ram har tidigare funnits i ett bredare utförande (avsedd för 100 mm breda fjädrar). När BPW introducerade 70 mm breda fjädrar infördes ram nr ...46.20.0. Den används nu även för de bredare fjädrarna. Det är emellertid svårare att centrera de breda fjädrarna, vilket innebär att axlarna kan bli sidoförskjutna vid montering.

Genom att använda ovan angivna fixerplatta (bild 2, 3) till alla 100 mm:s en- och tvåbladsfjädrar vid så kallat "klämt utförande" av axelinfästningen förhindras att axlar kan bli sidoförskjutna.

Bild 1



Bild 2



Bild 3

